

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
культуры, туризма и спорта
Администрации Сургутского района
М.Ф. Морзунковский
_____ 2017 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального учреждения культуры.
- 1.2. Адрес объекта: 628446, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 30.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 2310,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2,182 га.
- 1.4. Год постройки здания 2012 последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017
капитального - не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича», МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628446, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, Сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 28.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление культуры, туризма и спорта Администрации Сургутского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, пр-т. Комсомольский 36/2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Услуги музеев.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 человек разовое посещение.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) -

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) - да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* - нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути *есть, нет:* - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«А»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: **В рамках государственной программы ХМАО-Югры «Доступная среда» на 2016-2020 годы».**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:-

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; На официальном сайте учреждения: <http://русскинской-музей.рф/>**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
МБУК «РМПиЧ
им. Ядрошникова А.П.»
А.В. Воронина
2017г.



АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра
Павловича»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального учреждения культуры.
- 1.2. Адрес объекта: 628446, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра Сургутский район, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 30.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 2310,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2,182 га.
- 1.4. Год постройки здания 2012, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017.
капитального - не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича», МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628446, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра Сургутский район, Сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 28.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры, туризма и спорта Администрации Сургутского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, пр-т. Комсомольский 36/2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Услуги музеев.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 человек разовое посещение.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2. время движения (пешком) -

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Заместитель директора _____ А.В. Воронина





АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра
Павловича»

«22» мая 2017г.

ХМАО – Югра
 Сургутский р-он
 д. Русскинская

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального учреждения культуры.
 1.2. Адрес объекта: 628446, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра Сургутский район, Сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 30.
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 2310,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2,182 га.
 1.4. Год постройки здания 2012, последнего капитального ремонта – нет.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017.
капитального - не предусмотрено.
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича», МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.»
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628436, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 28.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Деятельность МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.» осуществляется в соответствии с Уставом.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Отсутствует.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -
 3.2.2. время движения (пешком) -
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) - да.
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нерегулируемые.
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.
 3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»

4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1-8
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3-7	9-17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-10	18-24 36-38
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	11	25-35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12,13	39-42
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).
Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: В рамках государственной программы ХМАО-Югры «Доступная среда» на 2016-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от 20 г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)-

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;-

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);-

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____ - _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда». На официальном сайте учреждения: ruseum1988@yandex.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2л.
2. Входа (входов) в здание	на 3л.
3. Путей движения в здании	на 2л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации	на 8 л.
План прилегающей территории	на 0 л.
План 1 этажа	на 1л.
Схема микрорайона	на 0л.


Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по АХД А.В. Воронина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Экскурсовод О. С. Савина.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«дк» мая 20 18 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУК «РМПич им. Ядрошникова А.П.» Сургутский район, сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 30.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	1	Отсутствует информация об объекте.	Все	Установить информацию об объекте. Предусмотреть знак доступности для инвалидов.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	1	1-7	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед лестничным маршем и пандусом. Существует перепад высот 0,07м. Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.	Все С К К, О, С	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения. Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Установить предупредительную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед лестничным маршем и пандусом. Понизить перепад высоты до 0,0015м. или создать компенсирующее устройство для проезда колясочников. Установить бордюры по краям пешеходных путей высотой не	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

							менее 0,05м.	
1.3	Автостоянка и парковка	Есть	2	8	Отсутствует оборудованная для инвалидов автостоянка и парковка.	К	Оборудовать автостоянку и парковку для инвалидов. Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения.	Все	Установить информацию об объекте. Предусмотреть знак доступности для инвалидов Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1, 2	1-8	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«22» 11.08.2017 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБУК «РМПич им. Ядрошникова А.П.» Сургутский район сельское поселение Рускинская, д. Рускинская, ул. Рускиных, 30.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	9, 10	Отсутствуют поручни. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. Отсутствует кнопка вызова на поручне.	Все О,С С К	Установить двух уровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Привести в соответствие ребро лестничных ступеней с закруглением радиуса не более 0,05м. Выделить краевые ступени лестничного марша цветом или фактурой. Установить кнопку вызова на поручне.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	Есть	4	11,12	Отсутствует безопасное горизонтальное завершение поручней длиннее наклонной части пандуса на 0,3м.	К	Установить безопасное горизонтальное завершение поручней длиннее наклонной части пандуса на 0,3м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	13	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют тактильные направляющие. Отсутствует звуковой маяк на стене.	Все С	Установить дренажные и водосборные решетки в полу заподлицо. Установить тактильные направляющие, звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	6	14, 15	Порог высотой 0,025м. Двух створчатые двери с шириной одного полотна двери 0,75м. Отсутствует фиксатор в положении «открыто/закрыто»; доводчик с 5-ти секундной задержкой. Отсутствует защитная противоударная полоса.	К	Понизить порог до 0,014м. Установить двери с шириной одного дверного полотна 0,9м. Установить фиксатор в положении «открыто/закрыто»; доводчик с 5-ти секундной задержкой. Установить защитную противоударную полосу в нижней части двери на высоте 0,3м. от уровня пола.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	Есть	7	16,17	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют тактильные направляющие.	Все С	Установить дренажные и водосборные решетки в полу заподлицо. Установить тактильные направляющие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	Все	Установить двух уровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Установить дренажные и водосборные решетки в полу заподлицо.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	3-7	9-17	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«дд» мм 20 гг.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУК «РМПЧ им. Ядрошникова А.П.» Сургутский район сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 30.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	8	18-24	Отсутствует зона ожидания оборудованная для инвалидов. Отсутствуют тактильные направляющие или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствуют ограждение вокруг колон или контрастно окрашенные поверхности. Отсутствуют световые маячки. Отсутствуют поручни вдоль стен.	Все С Г О	Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Установить тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участки пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей. Установить ограждение вокруг колон или контрастно окрасить поверхности. Оборудовать световыми маячками. Установить поручни вдоль стен.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Лифт	Нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Дверь	Есть	9	24	В соответствии с нормативами.	-	-	-
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	10	36-38	Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная обратной селекторной связью. Запасные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все	Оборудовать не задымляемую зону безопасности обратной селекторной связью. Оборудовать запасные выходы по нормативным для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует зона ожидания оборудованная для инвалидов. Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная обратной селекторной связью. Запасные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все	Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью. Оборудовать запасные выходы по нормативным для инвалидов согласно СП 5913330 – 2016г.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	8-10	18-24, 36-38	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«*del*» *del* 20 *18*г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.» Сургутский район сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 30.

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (экспозиционный зал)	Есть	11	25-35	Отсутствуют тактильные направляющие или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед выставочными экспозициями и перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствуют ограждение вокруг колон и выставочными экспозициями или контрастно окрашенные поверхности.	С	Установить тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участки пола перед выставочными экспозициями и перед поворотом коммуникационных путей. Установить ограждение вокруг колон и выставочными экспозициями или контрастно окрасить поверхности.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендация по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	11	25-35	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для категории (С) временно недоступен (ВНД).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«22» 11 2017 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.» Сургутский район сельское поселение Рускинская, д. Рускинская, ул. Рускиных, 30.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	12	39-41	Отсутствует универсальная кабина для инвалидов. Отсутствует кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи. Отсутствует аварийное освещение. Ширина дверного полотна 0,60м. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. Отсутствует свободное пространство под раковиной для поезда инвалида колясочника.	Все К	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов. Установить кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи Оборудовать аварийное освещение. Установить двери с шириной одного полотна двери 0,9м. Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Создать свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. Создать свободное пространство под раковиной для поезда инвалида колясочника.	Текущий Ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Краны раковины не рычажного или сенсорного типа. Отсутствует писсуар вертикальной формы.	О, С, Г, У	Установить краны раковины рычажного или сенсорного типа. Установить писсуар вертикальной формы.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (Гардероб)	Есть	13	42	Отсутствует оборудованный гардероб для инвалидов.	Все	Оборудовать гардероб по нормативным требованиям для инвалидов согласно СП 5913330 – 2016г. или предусмотреть альтернативную форму обслуживания.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина для инвалидов. Отсутствует кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи. Отсутствует аварийное освещение. Отсутствует оборудованный гардероб для инвалидов.	Все	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов. Установить кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи. Оборудовать аварийное освещение. Оборудовать гардероб по нормативным требованиям для инвалидов согласно СП 5913330 – 2016г. или предусмотреть альтернативную форму обслуживания.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12,13	39-42	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«22» 08/2017 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.» Сургутский район сельское поселение Русскинская, д. Русскинская, ул. Русскиных, 30.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства.	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства.	Все	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства.	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные, акустические и тактильные средства. Отсутствует комплексная система.	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

ФОТО МБУК «РМП и Ч им. Ядрошникова А.П.»

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9



Φοτο 10



Φοτο 11



Φοτο 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Φοτο 29



Φοτο 30



Φοτο 31



Φοτο 32



Φοτο 33



Φοτο 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



МБУК "РМП и Ч им. Ядрошникова А.П."

→ путь эвакуации
— путь движения

